



RELATÓRIO DE VISITA "IN LOCO"

|   |  |
|---|--|
| VISITA "IN LOCO"  | Processo N°:<br>02/2022.                                 |
| Nome da Instituição:<br>EMEF "Profª Sargra Augusta C. Sabatini"   |  |
| Endereço:<br>Rua João Sagotto, 390, Jardim Aliança  |  |
| Telefone(s):<br>(15) 3284-2705  | Data e horário da visita:<br>11.03.22, das 10h às 11h30. |
| Conselheiro(s) responsável(is) pela análise:<br>João Carlos Vaz de Almada e Jói Maria de Jesus  |  |
| Responsável pela Instituição:<br>Rosana Aparecida Litroni Silva   |  |
| Aspectos a serem observados de acordo com o Regimento Interno:  |  |
| 1. Recreação paralela: espaço inadequado.<br>• Janelas de aula adequadas.<br>• Sala de leitura: há, mas o espaço está sendo usado para guardar outros materiais por falta de espaço físico.<br>• Sala da diretoria: adequada.<br>• Sala dos professores: adequada.<br>• Secretaria: há a necessidade de mais espaço e mobiliário.<br>• Refeitório: está adequado.<br>• Banheiros dos alunos: adequados.<br>• Banheiros dos professores: adequados.<br>• Área de recreação e Educação Física: não há quadra poliesportiva e as atividades são desenvolvidas no pátio coberto.<br>• Respeita a Lei de acessibilidade. |  |
| 2. Está de acordo com a faixa etária atendida.<br>• Mobiliário da sala de aula: está adequado.<br>• Sala de leitura: adequado.<br>• Sala da diretoria: adequado.<br>• Sala dos professores, secretaria e refeitório: mobiliários adequados.<br>• Espaço para recreação: não há.   |  |
| 3.<br>• O acervo está adequado para a faixa etária, com cerca de dois mil títulos.  |  |
| 4. A planta baixa está de acordo com os espaços utilizados.<br>A escola ainda não tem AVCB (auto de vistoria de Corpo de Bombeiros). Aliás, nunca teve.<br>Os conselheiros responsáveis pela visita, tec-   |  |



nica recomendam que a Secretaria Municipal de Educação e Cultura providencie em caráter de urgência:

- 1- AUCB.
- 2- Construção de um almoxarifado e área de serviço para o armazenamento adequado de materiais.
- 3- Construção de uma sala para recuperação paralela.
- 4- Construção de uma quadra poliesportiva coberta no espaço livre que a escola dispõe, para que o professor de Educação Física possa desenvolver adequadamente suas aulas.
- 5- Ampliação da área administrativa para melhor arquivamento de documentações.



Documentação verificada: Planta baixa.



|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**ASSINATURAS**

Conselheiro(s) responsável(is) pela visita: (Nome e assinatura)

1. Spão Carlos Vaz de Almeida 
2. José Maria de Jesus 

Representante da Instituição que acompanhou a visita:

Nome: Rosana Aparecida Pitroni Silva

Cargo: Diretor de Escola

Assinatura: 

Número de folhas em anexo (com esta):